


14/1
24 Feb 80

FIG. 1



10021394, 10021394

FIG.2A




FIG.2B




FIG. 3




FIG. 3

FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5





FIG. 6



10021394-102901

FIG. 7A




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C

FIG. 8A





FIG. 8B






FIG. 10A





FIG. 10B



1031





FIG. 12



FOOT-HEEFT





FIG.13C

FIG.13B

FIG.13A

FIG. 14



FOOT" HE FEET

FIG. 15

